



Sensoren und Messverstärker

Bedienungsanleitung

Stand:	25.06.2021
Version	ba-sensoren-v1.4
Bearbeiter	Holger Kabelitz
Änderungen	Changelog Seite 12



Inhaltsverzeichnis

Anschlussplan.....	3
Anschlussbelegung Sensor.....	4
Anschlussbelegung Messverstärker.....	5
Farbcodes für Anschlusskabel.....	5
Passive Sensoren mit Dehnungsmessstreifen Vollbrücken.....	5
Steckverbinder.....	6
5-poliger Rundsteckverbinder, „M12“, Binder, Serie 713.....	6
15-poliger SubD15HD.....	6
15-poliger SubD15.....	7
Sensoren mit Analogausgang.....	8
Richtung des Ausgangssignals.....	8
Inbetriebnahme des Messsystems.....	8
Skalierung des Ausgangssignals.....	8
Beispiel 1, Messverstärker mit Spannungsausgang.....	9
Beispiel 2, Messverstärker mit Stromausgang.....	9
Überprüfung der Funktion.....	9
Schirmung / Erdung / Rauschamplitude.....	9
Datenfrequenz.....	10
Schirmung.....	11
Erdung.....	11
Isolation.....	11
Massekonzept.....	11
Spannungsversorgung und Netzteile.....	11
Leitungsverlegung, Einstreuungen.....	11
Messbereich und mathematische Operationen.....	11
Changelog.....	12

Anschlussplan




Abbildung 1: Anschluss des Sensors an den Messverstärker

Hinweise

- Bitte ein geschirmtes Anschlusskabel für den Sensor verwenden.
- Der Schirm des Sensorkabels wird auf $-U_S$, oder auf GND, oder auf eine dafür vorgesehene Klemme aufgelegt.
- Die Leitungen von $+U_B$ und GND sowie Leitungen von $+U_A$ und GND sollten paarig verlegt werden.
- Die GND-Klemme ist bei einigen Messverstärkern doppelt zu belegen.
- Eine rauscharme und stabilisierte Spannungsversorgung ist erforderlich. Bitte für Sensorik und Aktorik getrennte Netzteile verwenden.
- Bei Sensoren mit geschirmten Steckverbindern wird der Schirm nur am Sensor aufgelegt: Der Sensor wird geerdet oder mit GND verbunden.



Anschlussbelegung Sensor

	Bezeichnung Sensor	Bezeichnung GSV	Hinweis
-Us	negative Brückenspeisung (-Excitation, -Input)	negative Brückenspeisung	-Us ist bei vielen Messverstärkern mit GND verbunden
+Us	positive Brückenspeisung (+Excitation, +Input)	positive Brückenspeisung	Die Positive Brückenspeisung beträgt bei den meisten Messverstärkern 5V DC oder 2,5V DC.
+U _D	positiver Brückenausgang (+Output)	positiver Differenzeingang	Das positive Brückenausgangs-Signal des Sensors, wird am positivem Differenzeingang des GSV angeschlossen.
-U _D	negativer Brückenausgang (-Output)	negativer Differenzeingang	Das negative Brückenausgangs-Signal des Sensors, wird am negativem Differenzeingang des GSV angeschlossen.
-U _F	negative Fühlerleitung (-Sense)	negative Fühlerleitung	Die Fühlerleitung -U _F des Sensors kann bei fehlendem Eingang am Messverstärker parallel mit -Us angeschlossen werden.
+U _F	positive Fühlerleitung (+Sense)	positive Fühlerleitung	Die Fühlerleitung +U _F des Sensors kann bei fehlendem Eingang am Messverstärker parallel mit +Us angeschlossen werden.

Tabelle 1: Anschlussplan für die Verbindung des Sensors mit dem Messverstärker

Bei Messverstärkern mit Anschlüssen für Fühlerleitungen (6-Leiter Anschluss) kann eine Brücke von -Us zu -U_F und eine Brücke von +Us zu +U_F gelegt werden, wenn der Sensor in 4-Leiter-Technik ausgeführt ist.

Anschlussbelegung Messverstärker

	Bezeichnung	Beispiel	Art
+U_B	positive Betriebsspannung	12V DC oder 24V DC	Eingang
+U_A	Analogausgang	±10 V oder 4..20mA oder 0...10V	Ausgang
T	Tara (Nullsetzeingang)	mit Betriebsspannung für 2s verbinden. Auslösung auf fallende Flanke	Eingang
S	Scale (Autoscale-Eingang)	mit Betriebsspannung für 3s verbinden. Auslösung auf fallende Flanke	Eingang
GND	Masse		Bezugspotential für Betriebsspannung und Ausgangssignal

Tabelle 2: Anschlussplan für die Verbindung des Messverstärkers mit Betriebsspannung und der externen Signalverarbeitung.

Farbcodes für Anschlusskabel

Passive Sensoren mit Dehnungsmessstreifen Vollbrücken

	Beschreibung	Farbcode Nr.				
		1	2	3	4	5
+U_s	positive Brückenspeisung	braun	braun	rot	rot	grün
-U_s	negative Brückenspeisung	weiß	weiß	schwarz	schwarz	schwarz
+U_d	positiver Brückenausgang	grün	blau	grün	grün	weiß
-U_d	negativer Brückenausgang	gelb	schwarz	weiß	gelb	rot

+U_F	positive Fühlerleitung	rosa			blau	gelb
-U_F	negative Fühlerleitung	grau			weiß	blau

Tabelle 3: Farbcodes für Sensor-Anschlusskabel

Steckverbinder

Passive Sensoren mit Dehnungsmessstreifen Vollbrücken

TEDS Masse wird mit -Us verbunden.

5-poliger Rundsteckverbinder, „M12“, Binder, Serie 713




Abbildung 2: Polbild Stecker M12

Pin-Nr	Beschreibung	Farbcode-Nr		
		1	2	3
1	+U _s positive Brückenspeisung	braun	braun	rot
2	-U _s negative Brückenspeisung	weiß	weiß	schwarz
3	+U _b positiver Brückenausgang	grün	blau	grün
4	-U _b negativer Brückenausgang	gelb	schwarz	weiß
5	TEDS			

15-poliger SubD15HD




Abbildung 3: Polbild Stecker SubD15HD

Pin-Nr	Beschreibung	Farbcode-Nr.		
		1	2	3
1	TEDS			
2	-U _S negative Brückenspeisung	weiß	weiß	schwarz
3	+U _S positive Brückenspeisung	braun	braun	rot
5	+U _D positiver Brückenausgang	grün	blau	grün
7	-U _F negative Fühlerleitung	grau		
8	+U _F positive Fühlerleitung	rosa		
10	-U _D negativer Brückenausgang	gelb	schwarz	weiß
Schirm	Gehäuse	transparent	transparent	transparent

15-poliger SubD15




Abbildung 4: Polbild
Stecker SubD15

Pin-Nr	Beschreibung	Farbcode-Nr.		
		1	2	3
5	-U _S negative Brückenspeisung	weiß	weiß	schwarz
6	+U _S positive Brückenspeisung	braun	braun	rot
8	+U _D positiver Brückenausgang	grün	blau	grün
12	-U _F negative Fühlerleitung	grau		
13	+U _F positive Fühlerleitung	rosa		
15	-U _D negativer Brückenausgang	gelb	schwarz	weiß
Schirm	Gehäuse	transparent	transparent	transparent



Sensoren mit Analogausgang

Sensoren mit Analogausgang 0...10V oder 4...20mA

Abk.	Beschreibung	Farbcode-Nr			
		1	2	3	4
+U _b	Versorgungsspannung 24V DC	braun	braun / 1	braun	braun / 1
GND	Masse Versorgungsspannung	weiß	weiß / 2	grün	blau / 3
+U _A	Ausgangssignal 0...10V / 4...20mA	grün	blau/ 3	weiß	weiß / 2
Tara	Steuereingang für Nullabgleich	gelb	schwarz / 4	gelb	schwarz / 4
Scale	Steuereingang für Verstärkungsabgleich	grau	grau / 5	grau	grau / 5
SW	Schwellwert-ausgang	rosa			

Richtung des Ausgangssignals

Die Richtung des Ausgangssignals (z.B. positives Ausgangssignal bei Druckbelastung) lässt sich bei passiven Sensoren mit Dehnungsmessstreifen Vollbrücken umkehren (z.B. negatives Ausgangssignal bei Druckbelastung), indem die Leitungen +U_d und -U_d an den Eingängen des Messverstärkers getauscht werden.

Bei Sensoren mit Analogausgang lässt sich die Richtung nicht umkehren. Es werden Varianten mit Nullabgleich auf 5V bzw. 12mA empfohlen, um Druck- und Zugmessung zu ermöglichen.

Inbetriebnahme des Messsystems

- Einbau des Sensors und des Messverstärkers an den vorgesehenen Positionen.
- Verbinden des Sensors mit dem Messverstärker entsprechend dem Anschlussplan in Tabelle 1.
- Verbinden des Messverstärkers mit Betriebsspannung und der weiteren Signalverarbeitung entsprechend dem Anschlussplan in Tabelle 2.
- Nullsetzen des Ausgangssignals durch Auslösen der automatischen Nullsetzfunktion „Tara“.

Skalierung des Ausgangssignals

Der Zusammenhang zwischen Eingangsgröße (z.B. Kraft, Drehmoment oder Dehnung) und Ausgangssignal wird durch die folgenden Eigenschaften von Sensor und Messverstärker bestimmt:

- Messbereich des Sensors (z.B. 100N)
- Ausgangssignal (Kennwert) des Sensors (z.B. 0,9950 mV/V pro 100N)
- Messbereich (Eingangsempfindlichkeit) des Messverstärkers (z.B. 2,0000 mV/V)
- Ausgangssignal des Messverstärkers bei 100% Aussteuerung des Messbereiches (z.B. 10,00V)

Beispiel 1, Messverstärker mit Spannungsausgang

$$\frac{100 N}{0,9950 mV/V} \cdot \frac{2,0000 mV/V}{10 V} = 20,10 \frac{N}{V}$$

Beispiel 2, Messverstärker mit Stromausgang

- Ausgangssignal des Messverstärkers bei 0% Aussteuerung des Messbereiches (z.B. 4 mA)

$$\frac{100 N}{0,9950 mV/V} \cdot \frac{2,0000 mV/V}{16 mA} = 12,56 \frac{N}{mA}$$

Bei Messverstärkern mit Analogausgang lässt sich der Messbereich durch Setzen einer Steckbrücke anpassen auf z.B. 1,000 mV/V oder 0,5000 mV/V oder 0,2000 mV/V.

Bei Messverstärkern mit digitalem Ausgangssignal können der Skalierungsfaktor und die Einheit im nichtflüchtigen Speicher des Messverstärkers hinterlegt werden. Zur Berechnung des Skalierungsfaktors steht in der Software GSVmulti eine Eingabemaske für die vier charakteristischen Größen von Sensor und Messverstärker zur Verfügung. Nur der Skalierungsfaktor und die Einheit werden im nichtflüchtigen Speicher des Messverstärkers abgelegt, nicht die Eingabedaten.

Überprüfung der Funktion

Folgende Eigenschaften können im Fall einer Fehlfunktion zur Prüfung der Funktion herangezogen werden.

Eigenschaft	Wert
Betriebsspannung U_B gegen GND	z.B. 12V DC oder 24V DC
Brückenspeisespannung $+U_S$ gegen $-U_S$	0 mV (± 1 mV)
Sensor-Widerstand $+U_D$ gegen $-U_D$	z.B. 350 Ohm oder 700 Ohm oder 1000 Ohm ($\pm 5\%$)
Sensor-Widerstand $+U_S$ gegen $-U_S$	z.B. 400 Ohm oder 800 Ohm oder 1200 Ohm ($\pm 20\%$)
Sensor Widerstand gegen Sensorgehäuse	>20 MOhm

Hinweis: Die Widerstände $+U_S$ gegen $-U_S$ sind in der Regel ca. 10% höher als die Widerstände $+U_D$ gegen $-U_D$.

Schirmung / Erdung / Rauschamplitude

Im Idealfall wird der Messbereich von 0...+2 mV/V in wenigstens 10.000 ablesbaren Anzeigeschritten aufgelöst. Das bedeutet, die Rauschamplitude ist kleiner als $2mV/V / 10000 = 200$ nV/V.

Bei einem Sensor mit Nennkraft 100N und 2 mV/V Ausgangssignal kann man also 0,01N gerade noch ablesen, erst die dritte Nachkommastelle wird schwanken.

Auflösung heißt aber nicht Genauigkeit: Durch temperaturbedingte Drift oder durch

Nullpunktrückkehrfehler oder Kriechfehler kann die Anzeige nach einigen Sekunden oder nach einem Belastungszyklus um mehr als 0,01 N abweichen.

Mit dem Produkt GSV-8 sind im Idealfall ca. 100.000 Anzeigeschritte möglich. Die Rauschamplitude beträgt ca. 20 nV/V.

Die erreichbare Auflösung ist abhängig von den folgenden Einflussgrößen

- Konfiguration des Messverstärkers bezüglich Datenfrequenz / analoge Filter
- Schirmung
- Erdung
- Isolation
- Massekonzept
- Spannungsversorgung und Netzteile
- Leitungsverlegung, Einstreuungen
- Messbereich und mathematische Operationen

Tipp: Die Software GSVmulti bietet im Fenster „Y-t Recorder) die Möglichkeit zur Anzeige der Rauschamplitude (max-min) und der Auflösung (Resol.Parts.pp) anstelle des Istwertes (ActualValue).

Datenfrequenz

Die Abbildung 5 zeigt die Auflösung verschiedener Messverstärker unter idealen Bedingungen bei verschiedenen Datenfrequenzen.




Abbildung 5: Auflösung in Abhängigkeit der eingestellten Datenfrequenz

Schirmung

Für Sensoren mit Dehnungsmessstreifen werden geschirmte, und teils paarig verdrillte Anschlussleitungen verwendet. Der Schirm wird auf der Seite des Messverstärkers z.B. am Gehäuse des Steckverbinders (GSV-8, GSV-4) oder auf GND oder auf negativer Sensorspeisung aufgelegt.

Erdung

Bei Messverstärkern mit USB Schnittstelle ist die Erdung der USB Schnittstelle entscheidend für die Qualität des Messsignals. Verwenden Sie nur Notebook-Netzteile mit Erdung. Mögliche Maßnahmen: Verwenden Sie den mitgelieferten Erdungs-Anschluss bei GSV-8 und GSV-1USB. Testen Sie die Qualität der Signale mit Netzteil und im Akku-Betrieb.

Isolation

Die DMS Widerstände im Sensor sind isoliert vom Sensorgehäuse. Durch einen Defekt (Einfluss von Feuchte, Vibration) kann der Isolationswiderstand unzulässig niedrig sein (<20M Ω) und dadurch Einstreuungen und Rauschen verursachen.

Massekonzept

Insbesondere bei Messverstärkern mit Analogausgang ist eine sternförmige Verbindung zu einem gemeinsamen Masseanschluss entscheidend, um sogenannte Brummschleifen zu verhindern.

Spannungsversorgung und Netzteile

Die Qualität der Spannungsversorgung und der Netzteile kann die Qualität der Messsignale beeinflussen. Verwenden Sie nach Möglichkeit die mitgelieferten Netzteile für GSV-8 oder GSV-1USB oder GSV-2TSD-DI. Verwenden Sie bitte für Aktorik und Sensorik getrennte Netzteile, um eine gute Qualität der GND Leitungen zu gewährleisten.

Leitungsverlegung, Einstreuungen

Bus- und Leistungskabel sollten nach Möglichkeit nicht parallel in einem gemeinsamen Kabelkanal zu Sensor-Anschlussleitungen verlegt werden.

Messbereich und mathematische Operationen

Mehrkomponenten Sensoren weisen verschiedenen Messbereiche für die einzelnen Achsen auf. Dementsprechend ist die Auflösung bzw. Rauschamplitude auf den einzelnen Kanälen unterschiedlich. Zusätzlich haben mathematische Operationen teilweise einen Einfluss auf die erreichbare Rauschamplitude, z.B. bei Mehrkomponenten-Sensoren, weil die Anzeige für die Komponente Fz additiv aus sechs einzelnen Kanälen berechnet wird.



Changelog

Version	Datum	Änderungen
kb-wiringplan.odt	27.03.12	erste Fassung
ba-sensoren-v1.0.odt	02.01.19	Layout überarbeitet; Grafik Verdrahtungsplan; Inbetriebnahme;
ba-sensoren-v1.1.odt	19.03.19	Abschnitt über Steckverbinder
ba-sensoren-v1.2.odt	20.03.19	Abschnitt über Rauschamplitude und Auflösung
ba-sensoren-v1.3.odt	09.11.20	Abschnitt über Rekalibrierung
ba-sensoren-v1.4.odt	25.06.21	SubD15 Steckverbinder und aktive Sensoren zugefügt

Änderungen vorbehalten.
Made in Germany

Copyright © 2021
ME-Meßsysteme GmbH
Printed in Germany